

Допущено в установленном порядке
для использования в организациях
заказчика

АКСЕЛЕРОМЕТР ИС-318

ПАСПОРТ

ЫС2 781.002 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Акселерометр ИС-318 - I

(наименование изделия)

БИС2. 781. 002

(обозначение)

Львовский завод биофизических приборов

(наименование завода-изготовителя)

№

112772

(заводской номер)


30 сентября 1974г.

(дата выпуска)

(другие сведения об изделии)


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Единица измерения	Номинальное значение и предельное отклонение	Действительное значение (величина, к-во)	Примечание
1. Диапазон измеряемых ускорений	g	от 1 до 500		
2. Рабочий диапазон частот	Гц	от 0 до 8000		
3. Сопротивление изоляции в нормальных условиях	МОм	> 20	Соотв.	
4. Емкость	пФ	1500 ± 600	1535	
5. Чувствительность при нагрузке емкостью 2500 пФ	мВ/г	7 ± 3	7,35	Амплитудное значение
6. Относительная поперечная чувствительность для				
I группы	%	≤ 7	4,61	
II группы	%	≤ 15		
7. Погрешность градуировочных данных	%	≤ ± 5		
8. Дополнительная температурная погрешность в диапазоне температур от - 50 до + 50°C	%	< ± 15	Соотв.	

Наименование	Единица измерения	Номинальн. значение и предельное отклонение	Действительное значение (величина К-во)	Примечание
9. Ресурс работы	ч	>2		
10. Масса (без кабеля)	г	<40		

Примечание: Предприятие-изготовитель заполняет графу «Действительное значение» только по пп. 3, 4, 5, 6, 8.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	К-во	Примечание
ЫС2.781.002	Акселерометр ИС-318	1	 Поставляется заказчику в 1 экз. с первой партией акселерометров, далее по требованию заказчика
ЫС2.781.002 ТО	Акселерометр ИС-318 Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1	
ЫС2.781.002 ПС	Акселерометр ИС-318 Паспорт	1	